PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61640343**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26005143

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z207

(9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN

(3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE
11 B RUE DE LA GRAVETTE
31150 GRATENTOUR

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1569

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EL-887-EK (F)	30/10/2023	29/03/2017

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	NT400

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VWASXTF24H7201431	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10NSSCT029S991	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

101836

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

1.1.13.b.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. (ARG)
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (ARD)
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
04/06/2021 : 41733km / 13/06/2023 : 67539km / 28/11/2024 : 95675km / 03/11/2025 : 96922km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.2m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		6%	
Forces verticales	1491daN		1223daN	

Frein de service

Force de freinage:	516daN	502daN	317daN	372daN
Déséquilibre (<20%):	3%		15%	
Force de freinage (efficacité):	516daN	502daN	317daN	372daN
Taux d'efficacité global (=50%):	62%			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23%

Emissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.28 - C2: 00.19 - C3: 00.17 - Moyenne: 0.22

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.5%	-1.8%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%

EL-887-EK

CT : 08/01/2027

N° d'agrément : S031Z207

N° de série : VWASXTF24H7201431

N° d'imprimé : **ZA61640343**

S031Z207
26005143
XXXXXXX