PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14613959**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/04/2026	26003132

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1352

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DQ-048-SM (F)	17/07/2025	15/04/2015

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C5

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7RD5FVAEL518898	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP0124330	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

61057

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVG)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG, AR)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
14/03/2019 : 18228km / 05/12/2019 : 20336km / 14/10/2020 : 20630km / 30/09/2022 : 40309km / 18/04/2025 : 54794km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-4.4m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		0%	
Forces verticales	988daN		571daN	
Frein de service				
Force de freinage:	356daN	330daN	184daN	201daN
Déséquilibre (<20%):	8%		9%	
Force de freinage (efficacité):	356daN	330daN	184daN	201daN
Taux d'efficacité global (=58%):	68%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%			

Emissions à l'échappement
CO ralenti (=0.3): 0.2 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.02 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.001

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.2%	-0.5%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.1%	-2.3%

DQ-048-SM

CT : 13/06/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7RD5FVAEL518898

N° d'imprimé : **ZA14613959**

S031Z123
26003132
XXXXXXX