

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15015966**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/06/2026	26005005

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

22/08/2026

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG, AVD)

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD)

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (D, AVG)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD, ARG, AVD, AVG)

6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

**(9) RAISON SOCIALE :** AUTO CONTROLE 31

**(3) COORDONNÉES :** ZAC GAROSSOS  
31700 BEAUZELLE  
Tel : 05.61.42.27.81

**DEFAILLANCES MINEURES :**

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (D)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
19/05/2020 : 145017km / 16/05/2022 : 165878km / 13/05/2024 : 186797km

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1522

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

**(2) Immatriculation et pays** Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

CP-875-CL (F) 22/06/2016 19/04/2012

Marque Désignation commerciale

CITROEN C3 PICASSO

**(1) N° dans la série du type (VIN)** **(5) Catégorie internationale** Genre

VF7SH9HP0CT500931 M1 VP

Type/CNIT Énergie

M10CTRVP001X298 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

209554

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+0.4m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	11%		26%	
<b>Forces verticales</b>	818daN		534daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	295daN	271daN	204daN	211daN
Déséquilibre (<20%):	9%		4%	
Force de freinage (efficacité):	295daN	271daN	204daN	211daN
Taux d'efficacité global (=58%):	72%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (0.51m-1) C2: <0.10 - C3: <0.10 - C4: <0.10 - Moyenne: <0.10				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-1.5%	-2.4%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-4.0%	-4.0%		

CP-875-CL

CT

CT : 22/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7SH9HP0CT500931

N° d'imprimé : ZA15015966

S031Z123  
 26005005  
 XXXXXXXX