

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14395418

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		22/07/2026		26005782	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAILLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			5.3.4.a.3. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée (AVD)		
22/07/2026			DEFAILLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)		
Contre-visite			5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVD)		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			6.2.5.b.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage		
Tel : 05.61.42.27.81			8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			DEFAILLANCES MINEURES :		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352			0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule		
SIGNATURE :			1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, AVD)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif		
GY-049-ED (F) 11/07/2024 30/06/2005			6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (ARG, AVD, AVG, ARD)		
Marque Désignation commerciale			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD, ARG, AR, ARD)		
NISSAN KUBISTAR			6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD, AVG)		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux		
VNVF108BFUU017292 N1 CTTE			6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration (AR, D)		
Type/CNIT Énergie			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
F108BF GO			22/07/2026 : 231716km		
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
231717					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
GY-049-ED					
CT : 22/07/2026					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : VNVF108BFUU017292					
N° d'imprimé : ZA14395418					
S031Z123 26005782 XXXXXXX					
			AVANT ARRIERE		
			G D G D		
			Ripage (-8 à +8m/km) -19.3m/km		
			Dissymétrie suspension (=30%) 2% 10%		
			Forces verticales 702daN 456daN		
			Frein de service		
			Force de freinage: 236daN 202daN 127daN 136daN		
			Déséquilibre (<20%): 15% 7%		
			Force de freinage (efficacité): 236daN 202daN 127daN 136daN		
			Taux d'efficacité global (=50%): 60%		
			Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 22%		
			Emissions à l'échappement		
			Opacité des fumées (1.70m-1) C2: 01.14 - C3: 01.07 - C4: 01.14 - Moyenne: 1.12		
			Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) +0.2% -4.0%		