



N° D'IMPRIMÉ C71031815

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																
Contrôle technique périodique		13/08/2026		26064188																																																																																
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																		
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur 8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0301 Défaillances mineures : 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV, AR 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/09/2023 : 130688 km / 13/10/2023 : 132602 km / 08/10/2025 : 160838 km																																																																																		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																				
12/10/2026																																																																																				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																				
Contre-visite																																																																																				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																				
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																				
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																				
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																				
N° D'AGRÈMENT : 033C1537																																																																																				
SIGNATURE : 																																																																																				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation GC-135-FF (F) 05/10/2021 09/12/2011																																																																																				
Marque Désignation commerciale MINI MINI																																																																																				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WMWZA31090WK85036 M1 VP																																																																																				
Type/CNIT Énergie M10MN1VP001T061 ES																																																																																				
Document(s) présenté(s)																																																																																				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																				
165931		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																				
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :						<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-3.3 m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td>1 %</td><td></td><td>0 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td>779 daN</td><td></td><td>542 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>330 daN</td><td>298 daN</td><td>181 daN</td><td>183 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td>10 %</td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>330 daN</td><td>298 daN</td><td>181 daN</td><td>183 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td>75 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td>24 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="5">CO ralenti (≤0.3 %) : 0.44 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.46 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.764</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -0.4 %</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.9 % -1.7 %</td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.3 m/km			Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		0 %		Forces verticales :	779 daN		542 daN		Frein de service					Forces de freinage :	330 daN	298 daN	181 daN	183 daN	Déséquilibre (<20%) :	10 %		2 %		Forces de freinage (efficacité) :	330 daN	298 daN	181 daN	183 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	75 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3 %) : 0.44 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.46 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.764					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -0.4 %					Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.9 % -1.7 %				
	AVANT									ARRIÈRE																																																																										
	G									D	G	D																																																																								
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.3 m/km																																																																																		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		0 %																																																																																	
Forces verticales :	779 daN		542 daN																																																																																	
Frein de service																																																																																				
Forces de freinage :	330 daN	298 daN	181 daN	183 daN																																																																																
Déséquilibre (<20%) :	10 %		2 %																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	330 daN	298 daN	181 daN	183 daN																																																																																
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	75 %																																																																																			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %																																																																																			
Émissions à l'échappement																																																																																				
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.44 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.46 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.764																																																																																				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -0.4 %																																																																																				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.9 % -1.7 %																																																																																				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																				