



N° D'IMPRIMÉ C69879990

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE :

SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES :

1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT :

033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise
en circulation

AD-215-FN (F)

20/11/2009

05/10/2009

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

308

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF34E9HXC9S159365

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

UPE5214V2953

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur
ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

229354

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/01/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26059397

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse
défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de
croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement
important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1352
P1462

Défaillances mineures :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection
légèrement défectueux AVD

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'
essieu AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
endommagé ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai
2018 :** 30/01/2019 : 167771 km / 29/01/2020 : 180835 km / 01/02/2021 : 195006 km /
22/12/2021 : 208389 km / 09/12/2022 : 220308 km / 28/11/2023 : 225038 km /
05/02/2024 : 225823 km

as
AUTOSÉCURITÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.4 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		6 %	
Forces verticales :	846 daN		571 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	238 daN	226 daN	180 daN	143 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		21 %	
Forces de freinage (efficacité) :	238 daN	226 daN	180 daN	143 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	55 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(1.8 m-1) C1:0.83 m-1 C2:0.83 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.2 % -0.7 %				