

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 25010211 Contrôle volontaire total 03/11/2025

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise en circulation Immatriculation et pays Date d'immatriculation GT-149-BA (F) 15/12/2023 15/12/2023

Marque Désignation commerciale

RENAULT **TWINGO**

N° dans la série du type (VIN) Catégorie internationale Genre VF1AH000972089612 VP

Type/CNIT

Énergie M10RENVPE72X852 ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

7684



Défaillances mineures :

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES: Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AV

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD, ARG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE D +0.0 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 474 daN 535 daN Forces verticales: Frein de service

151 daN 109 daN 151 daN 114 daN Forces de freinage: Déséquilibre (<20%): 5 % 175 daN 153 daN 154 daN 181 daN

Forces de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (≥58 %) : 65 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %

Émissions à l'échappement

Lambda (0.97 à 1.03) :1.019 CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % CO ralenti (≤0.3 %) : 0 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.2 %

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO