


N° D'IMPRIMÉ C68940796

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique			02/03/2026		26060579																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures			Défaillances majeures : 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences AVG 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse ARD 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse ARD 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D																																																																														
01/05/2026			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/09/2019 : 87852 km / 28/08/2020 : 102294 km / 01/09/2020 : 102315 km / 27/03/2023 : 129265 km / 24/03/2025 : 147213 km / 20/05/2025 : 148272 km																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																	
Contre-visite																																																																																	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																	
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																	
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																	
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																	
N° D'AGRÈMENT : 091C0438																																																																																	
SIGNATURE :																																																																																	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																	
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																														
DV-772-WV (F)		10/09/2020	21/09/2015																																																																														
Marque		Désignation commerciale																																																																															
RENAULT		MEGANE SCENIC																																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre																																																																														
VF1JZ0YBH53609313		M1	VP																																																																														
Type/CNIT		Énergie																																																																															
M10RENV490T100		ES																																																																															
Document(s) présenté(s)																																																																																	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																	
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
155232																																																																																	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																	
PROCÈS-VERBAL N° :																																																																																	
DATE :																																																																																	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																	
			<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-0.4 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">5 %</td><td colspan="2">6 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">904 daN</td><td colspan="2">670 daN</td></tr><tr><td colspan="5">Frein de service</td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>311 daN</td><td>310 daN</td><td>242 daN</td><td>242 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">1 %</td><td colspan="2">0 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>311 daN</td><td>310 daN</td><td>242 daN</td><td>242 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="4">70 %</td></tr><tr><td colspan="5">Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %</td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="5">CO ralenti (≤0.3 %) : 0.11 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.24 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.996</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -1.2 %</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.2 % -0.7 %</td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.4 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		6 %		Forces verticales :	904 daN		670 daN		Frein de service					Forces de freinage :	311 daN	310 daN	242 daN	242 daN	Déséquilibre (<20%) :	1 %		0 %		Forces de freinage (efficacité) :	311 daN	310 daN	242 daN	242 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %					Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3 %) : 0.11 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.24 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.996					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -1.2 %					Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.2 % -0.7 %				
	AVANT		ARRIÈRE																																																																														
	G	D	G	D																																																																													
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.4 m/km																																																																																
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		6 %																																																																														
Forces verticales :	904 daN		670 daN																																																																														
Frein de service																																																																																	
Forces de freinage :	311 daN	310 daN	242 daN	242 daN																																																																													
Déséquilibre (<20%) :	1 %		0 %																																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	311 daN	310 daN	242 daN	242 daN																																																																													
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %																																																																																
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %																																																																																	
Émissions à l'échappement																																																																																	
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.11 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.24 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.996																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -1.2 %																																																																																	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.2 % -0.7 %																																																																																	