

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	12/03/2026	26060854			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, AVD, ARG				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD, ARG				
11/05/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S033C324					
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD					
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 091C0438					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays FZ-883-EN (F)	Date d'immatriculation 27/10/2022	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 11/05/2021			
Marque NISSAN	Désignation commerciale NISSAN JUKE				
(1) N° dans la série du type (VIN) SJNFAAF16U1106735	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP			
Type/CNIT M10NSSVP046G613	Énergie ES				
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
79755					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
G AVANT D G ARRIÈRE D					
Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.9 m/km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 2 % 22 %					
Forces verticales : 807 daN 494 daN					
Frein de service					
Forces de freinage : 297 daN 288 daN 175 daN 186 daN					
Déséquilibre (<20%) : 4 % 6 %					
Forces de freinage (efficacité) : 297 daN 288 daN 175 daN 186 daN					
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 %					
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.07 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.08 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.022					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 % -2.4 %					
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %					