



## Vérification générale périodique

### Vérification des machines équipées levage

En application de l'arrêté du 1er mars 2004 modifié, du Code du travail article R4323-23, de la circulaire DRT n°2005-04 du 24 mars 2005 et de l'arrêté du 5 mars 1993 modifié par AM du 04 juin 1993

#### CLIENT

##### ENCHERES VO MAT

ZI Tavernier, 100 impasse de Toulouse  
31150 Bruguères

#### LIEU D'INTERVENTION

Dépôt ENCHERES VO MAT  
Bruguères

#### IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

Marque : **VOLVO**

Modèle : —

Type : EC18C

Année : 2012

Marquage : CE

N° Constr. : VCE0C18CA00002687

N° Client : 1665555

CMU : 661 daN

Porteur : —

Immat. : —

Compteur : 1294 H

#### CONDITIONS DE LA VÉRIFICATION

Appareil mis à disposition et clairement identifié pendant le temps nécessaire

Oui

Mise à disposition de la notice d'instructions

Non

Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs)

Non

Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion)

Non

Rapports des vérifications précédentes mis à disposition

Non

Carnet de maintenance mis à disposition

Non

Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner

Oui

Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves

Oui

Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil

Oui

#### RÉCAPITULATIF DES OBSERVATIONS

9 observations



- 1 Siège conducteur détérioré — Y remédier
- 2 Avertisseur sonore inopérant — Y remédier
- 3 Phare de travail inopérant — Y remédier
- 4 Mauvaise tension de la chenille côté droit — Y remédier
- 5 Plusieurs points de corrosions sur l'équipement — Surveiller l'évolution
- 6 Fuite hydraulique au niveau du raccord de clapet de sécurité — Y remédier
- 7 Début de jeu sur couronne d'orientation — Surveiller l'évolution
- 8 Leger glissement de la charge lors des essais — Surveiller l'évolution
- 9 Jeu sur l'ensembles des axes de l'équipement ainsi qu'en pied de flèche — Y remédier

#### CONCLUSION DE LA VÉRIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître les anomalies ou défauts décrits ci-après et auxquelles il y a lieu de remédier.

État de l'appareil : **En service**

Visite effectuée en présence de :

**Eric BOUZIGNAC**

**VÉRIFICATEUR** — David MALECAM