

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/07/2026	26063879
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/09/2023 : 74500 km / 19/09/2023 : 75196 km / 20/02/2025 : 90839 km	
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S033C324		
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD		
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 033D1334		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays ES-387-BM (F)	Date d'immatriculation 04/03/2025	Date de 1ère mise en circulation 17/11/2017
Marque DACIA	Désignation commerciale SANDERO	
(1) N° dans la série du type (VIN) UU15SDL1C58967156	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10DACVP001J220	Énergie ES	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
97639		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		
	AVANT Ripage (-8 à +8 m/km) : G -0.1 m/km D Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : 0 % 5 % Forces verticales : 690 daN 455 daN Frein de service Forces de freinage : 230 daN 224 daN 135 daN 140 daN Déséquilibre (<20%) : 3 % 4 % Forces de freinage (efficacité) : 230 daN 224 daN 135 daN 140 daN Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) : 63 % Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 % Émissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.02 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.6 % -0.7 %	