PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13976270 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 25/11/2025 25009378 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR) 24/01/2026 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (G) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement Contre-visite susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) 7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE **DEFAILLANCES MINEURES:** S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR) 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 légèrement défectueux (D) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEÚX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 31700 BEAUZELLE 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS: Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD) Tel: 05.61.42.27.81 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse (AVG, AVD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/10/2018:73679km / 09/10/2020:93828km / 09/05/2022:112311km / 03/05/2024:118887km / N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BA-436-EY (F) 14/05/2022 20/09/2010 Margue Désignation commerciale RENAULT **TWINGO** (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1CNBA0543887592 Type/CNIT Énergie M10RENVP001P196 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

123095

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

BA-436-EY

24/01/2026

N° d'agrément :

S0317123

N° de série : VF1CNBA0543887592

N° d'imprimé :za13976270

S031Z123 25009378 XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.4m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	15	1%		2%	
Forces verticales	616daN		370daN		
Frein de service Force de freinage:	221daN	213daN	143daN	114daN	

Force de freinage:

Déséquilibre (<20%): 4% 21% Force de freinage (efficacité): 221daN 213daN 143daN 114daN 70%

Taux d'efficacité global (=50%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 25%

Emissions à l'échappement

CO ralenti (=0.3): 0.13 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.01 - Lambda

(0.97 à 1.03): 0.999

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.4% -0.9% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -1.6% +0.7%