

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636882461

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																													
Contrôle technique périodique	26/11/2025	25088288																																																																													
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 1.6.1.f.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée, AVD. 7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD. 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD. 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,ARG,ARD,AVD. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG.																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/10/2025 : 13401km /																																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																															
N° D'AGRÈMENT : 5013S227																																																																															
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																																															
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																																															
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																															
N° D'AGRÈMENT : 013S1467 SIGNATURE : 																																																																															
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																															
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation GA-675-CQ (F) 08/06/2022 21/06/2021																																																																															
Marque Désignation commerciale DACIA SANDERO																																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre UU1DJF00967393755 M1 VP																																																																															
Type/CNIT Énergie M10DACVP0014956 ES																																																																															
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																															
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 13408																																																																															
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																															
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :																																																																														
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																															
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 a + 8m/km):</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):</td><td></td><td>-0.9m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>1%</td><td></td><td>1%</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td></td><td>745daN</td><td></td><td>463daN</td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>245daN</td><td>235daN</td><td>160daN</td><td>156daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre ($< 20\%$):</td><td></td><td>5%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>245daN</td><td>235daN</td><td>160daN</td><td>3%</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):</td><td>65%</td><td></td><td></td><td>156daN</td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 19%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.00% Lambda (0.97 a 1.03) : 1.024</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td>-1.1%</td><td>-1.2%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)</td><td></td><td>-4,0%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 a + 8m/km):					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		-0.9m/km			Forces verticales :		1%		1%	Frein de service :		745daN		463daN	Forces de freinage :	245daN	235daN	160daN	156daN	Déséquilibre ($< 20\%$):		5%			Forces de freinage (efficacité) :	245daN	235daN	160daN	3%	Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	65%			156daN	Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 19%					Emissions à l'échappement :					CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.00% Lambda (0.97 a 1.03) : 1.024					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.1%	-1.2%			Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)		-4,0%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																												
	G	D	G	D																																																																											
Ripage (-8 a + 8m/km):																																																																															
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		-0.9m/km																																																																													
Forces verticales :		1%		1%																																																																											
Frein de service :		745daN		463daN																																																																											
Forces de freinage :	245daN	235daN	160daN	156daN																																																																											
Déséquilibre ($< 20\%$):		5%																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	245daN	235daN	160daN	3%																																																																											
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	65%			156daN																																																																											
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 19%																																																																															
Emissions à l'échappement :																																																																															
CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.00% Lambda (0.97 a 1.03) : 1.024																																																																															
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.1%	-1.2%																																																																													
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)		-4,0%																																																																													