



N° D'IMPRIMÉ C71144105

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

21/07/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26063715

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
CW-926-NS (F) 06/01/2023 03/07/2013

Marque

AUDI

Désignation commerciale

A3 SPORTBACK

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WAUZZZ8V9EA009246 M1 VP

Type/CNIT

M10AUDVP008V146

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

173485

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV, AR
2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G
2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré G
4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD, ARG
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/07/2019 : 76508 km / 27/07/2021 : 92123 km / 06/01/2023 : 99964 km / 26/06/2025 : 151241 km / 31/07/2025 : 153256 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.3 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	17 %		3 %	
Forces verticales :	764 daN		562 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	263 daN	291 daN	182 daN	199 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	10 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	263 daN	291 daN	182 daN	199 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	27 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0.08 %			
CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0.12 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.022			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %		-1.1 %	