

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE 21/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25010178

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances critiques : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

RAISON SOCIALE:

SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES :

1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date d'immatriculation

24/03/2023 24/03/2023

Marque

Immatriculation et pays

GM-519-XN (F)

Désignation commerciale

VOLKSWAGEN

TIGUAN

N° dans la série du type (VIN)

Catégorie internationale

Genre

WVGZZZ5N0PW009564

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

Date de 1^{ère} mise

en circulation

M10VWGVPAH55013 Document(s) présenté(s)

GO

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

87923



AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8 m/km) +0.2 m/km 0 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

Forces verticales:

990 daN

656 daN

Frein de service

384 daN 10 %

218 daN 9 % 237 daN

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%):

Forces de freinage (efficacité) : 350 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %

384 daN

218 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.11 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.0 %

-0.6 %

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

autosécurité