PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13585820 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 31/10/2025 25008764 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 0.4.1.c.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du 30/12/2025 document d'identification 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG, AVD, AVG, G, ARD, D) 4.4.2.a.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTIÓN ET FEUX DE SIGNAL Contre-visite DE DÉTRESSE) : Totalement inopérante 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES: Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 route (AV) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS **DEFAILLANCES MINEURES:** 31700 BEAUZELLE 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise Tel: 05.61.42.27.81 orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 03/05/2022: 137555km / 15/02/2024: 143691km / 30/08/2024: 145741km / 31/10/2025: 164627km / SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation EQ-255-YL (F) 29/09/2017 29/09/2017 Margue Désignation commerciale RENAULT CAPTUR (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF12R011558914940 Type/CNIT Énergie M10RENVP551L103 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ADDTEDE 164628

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

EQ-255-YL 30/12/2025 N° d'agrément : S0317123 N° de série : VF12R011558914940

N° d'imprimé :za13585820

S031Z123 25008764 XXXXXXX

	AVANI		AKKIEKE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+9.8m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		8%	
Forces verticales	810daN		456daN	
Frein de service				
Force de freinage:	251daN	261daN	139daN	141daN
Déséquilibre (<20%):	4%		2%	

Force de freinage (efficacité): 251daN 261daN 139daN 141daN Taux d'efficacité global (=58%): 62%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 20%

Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1 1% -1.5% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -3.9% -1.9%