



N° D'IMPRIMÉ C68762567

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE


**AUTO SÉCURITÉ**  
 CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

18/12/2025

## N° DU PROCÈS-VERBAL

25058951

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## Défaillances majeures :

- 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré G
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD
- 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR
- 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
- Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351 P0104
- 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## Défaillances mineures :

- 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C
- 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
- 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
- 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVD
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, AV, AVD
- 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG
- 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV
- 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1356

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays CH-090-RD (F)	Date d'immatriculation 18/02/2022	Date de 1ère mise en circulation 23/07/2007
--	--------------------------------------	--

Marque  
CITROËNDésignation commerciale  
C3

(1) N° dans la série du type (VIN) VF7FC8HZC28887126	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT MCT5002PY980	Énergie GO	

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

214332

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G	D	G	AVANT	D	ARRIÈRE
Ripage (-8 à +8 m/km) :				+2.8 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :				7 %		15 %
Forces verticales :				684 daN		415 daN
Frein de service						
Forces de freinage :	246 daN		246 daN	148 daN	166 daN	
Déséquilibre (<20%) :	1 %					
Forces de freinage (efficacité) :	246 daN	246 daN	148 daN	11 %	166 daN	
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	73 %					

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 23 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.6 % -4.0 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % -0.7 %

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :