

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13629132

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/01/2026	26000657
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		
Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
23/03/2026	DEFAILLANCES MAJEURES :	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite	4.0.4.1.c.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123	4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)	
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31	5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (G, D)	
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE	5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVD)	
Tel : 05.61.42.27.81	6.2.6.b.2. AUTRES SIÈGES : Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception (C)	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 031F1384	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
SIGNATURE :	8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	DEFAILLANCES MINEURES :
666 BFV 34 (F)	03/12/2008	3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (G)
Marque	Désignation commerciale	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
CITROEN	ABSENT	5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG, ARD)
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVD)
VF7GJRHYK93330978	N1	6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)
Type/CNIT	Énergie	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
ABSENT	GO	12/03/2019 : 85456km / 10/03/2020 : 88606km / 02/03/2021 : 91150km / 28/02/2023 : 95295km / 05/02/2025 : 99324km
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
101349	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	AVANT
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		G D
666 BFV 34		
CT : 23/03/2026	ARRIÈRE	
N° d'agrément : S031Z123	G D	
N° de série : VF7GJRHYK93330978	Ripage (-8 à +8m/km) -1.0m/km	
Dissymétrie suspension (=30%) 3% 4%		
Forces verticales 807daN 551daN		
Frein de service 279daN 288daN 148daN 156daN		
Force de freinage: 4% 6%		
Déséquilibre (<20%): 279daN 288daN 148daN 156daN		
Force de freinage (efficacité): 64%		
Taux d'efficacité global (=50%):		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23%		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.3% -0.3%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%		
XXXXXX		