# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13760878**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 01/10/2025 | 25007808 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

30/11/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1352

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BG-084-EH (F) | 19/02/2023 | 14/01/2011 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| MINI | MINI |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WMWSW31000T114650 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10MN1VP000G376 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

183249

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)
4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
16/02/2019 : 122390km / 19/01/2021 : 155276km / 08/11/2021 : 159643km / 21/07/2022 : 160504km / 07/02/2023 : 162492km / 24/03/2023 : 164636km / 11/03/2025 : 180302km / /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -0.8m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 1% | | 7% | |
| **Forces verticales** | 750daN | | 411daN | |

**Frein de service**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Force de freinage: | 270daN | 267daN | 124daN | 127daN |
| Déséquilibre (<20%): | 2% | | 3% | |
| Force de freinage (efficacité): | 270daN | 267daN | 124daN | 127daN |
| Taux d'efficacité global (=50%): | 67% | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=18%): 20%

**Emissions à l'échappement**
Opacité des fumées (0.50m-1) C1: 00.34 - C2: 00.29 - C3: 00.25 - Moyenne: 0.30

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.2% | -1.1% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | % | -2.9% |

**BG-084-EH**

CT : 30/11/2025

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** WMWSW31000T114650

N° d'imprimé : **ZA13760878**

S031Z123
25007808
XXXXXXX