

# **PROCÈS-VERBAL**

**DE CONTRÔLE TECHNIQUE** N°d'imprimé: ZA13585906 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBA Contrôle technique périodique 04/11/2025 25008847 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou 03/01/2026 tambour usé (AVD, AVG) 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE fortement défectueux ou manquant (D, G) 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du Contre-visite feu (G, D) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les S031Z123 exigences (D, G) N° D'AGRÉMENT : 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE **AUTO CONTROLE 31** (9) RAISON SOCIALE: JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG) ZAC GAROSSOS (3) COORDONNÉES: 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou 31700 BEAUZELLE entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD) Tel: 05.61.42.27.81 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la 03171313 N° D'AGRÉMENT :

route (AV)

défectueuse

à l'essieu (AVG, AVD)

**DEFAILLANCES MINEURES:** 

tambour légèrement usé (ARG, ARD)

serrures ou gâches détériorées (ARG, AVD)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

mal fixés ou gravement rouillés (AV)

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AD-432-CA (F) 15/06/2015 28/09/2009 Marque Désignation commerciale PEUGEOT (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF34C9HZC9S154539 VP Type/CNIT Énergie MPE5312VL930 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants,

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise

SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières.

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie

du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le

Attention il existe une suite à cette page du procès verbal

orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8m/km) +3.1m/kmDissymétrie suspension (≤30%) 9% 21% Forces verticales 837daN 503daN Frein de service Force de freinage: 298daN 284daN 175daN 196daN Déséquilibre (<20%): 5% 11% Force de freinage (efficacité): 298daN 284daN 175daN 196daN Taux d'efficacité global (≥50%): 71% Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%): 23% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -4 9% +2.0%

-1.9%

+1.9%

161115

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

SIGNATURE :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :



# **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé: ZA13585907

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 04/11/2025 25008847

#### (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

#### (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2026

#### **NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

#### **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT :

S031Z123

(9) RAISON SOCIALE:

**AUTO CONTROLE 31** 

(3) COORDONNÉES:

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05.61.42.27.81

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

031Z1313

SIGNATURE :

# **IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AD-432-CA (F)

15/06/2015

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 28/09/2009

Marque PEUGEOT

Désignation commerciale

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF34C9HZC9S154539

VP

Type/CNIT MPE5312VL930

Énergie GO

## Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

#### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

161115

### INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DATE:

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

dispositif antipollution: P0100, P1351

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés

lors des contrôles techniques précédents non réalisé

Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13585906

Attention ce procès verbal contient 2 pages

#### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE AVANT Ripage (-8 à +8m/km) +3.1m/kmDissymétrie suspension (≤30%) 0% 21% Forces verticales 503daN 837daN

Frein de service

Force de freinage: Déséquilibre (<20%):

5% 298daN

298daN 284daN 175daN 196daN 11% 284daN 175daN 196daN

Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50%):

71% Taux d'efficacité (≥18%): 23%

Frein de stationnement

-4.0% +2.0%

