PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13762018 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 21/10/2025 25008431 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 20/12/2025 4.1.1.b.2. ÉTÂT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG, AVD) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D, G) Contre-visite 8.4.1.a.2. PERTÉS DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE route (AV) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS étranger (AVG, AVD) 31700 BEAUZELLE 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AVG) Tel: 05.61.42.27.81 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ÉT DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, G) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG) N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : SIGNATURE: 14/08/2020 : 67809km / 04/08/2022 : 110046km / 23/12/2024 : 163721km / IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation EF-076-NL (F) 09/08/2017 27/09/2016 Marque Désignation commerciale DS DS 3 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7SABHY6GW573159 Type/CNIT Énergie M10CPFVP000M243 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 192786 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :			
EF-076-NL			
CT:	20/12/2025		
N° d'agrément :	\$031Z123		
N° de série :	VF7SABHY6GW573159		

N° d'imprimé :za13762018

S031Z123 25008431 XXXXXXX

	AVANT G D		ARRIERE G D		
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.4m/km		· ·	,	
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		13%		
Forces verticales	737daN		446daN		
Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=58%):	245daN 4% 245daN	6	160daN 2% 160daN %	157daN ⁄ 157daN	
Frein de stationnement	Taux d'ef	ficacité	(=18%): 2	23%	
Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C2: <0.10 - C3: <0.10 - C4: <0.10 - Moyenne: <0.10					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.6% -3.9%	-2.9% -2.0%			