



N° D'IMPRIMÉ CV60649611

**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE**



**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

26020193

**TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE**

Contrôle volontaire total

**DATE DU CONTRÔLE**

28/01/2026

**FONCTIONS CONTRÔLÉES**

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

**DÉFAILLANCES CONSTATÉES**

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

- 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glace ou de vision des rétroviseurs AV
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES  
ZI LES ESTROUBLANS  
13127 VITROLLES  
Tél : 04.42.79.64.33

**IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 013C1506

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
GP-948-XL (F)	29/06/2023	29/06/2023

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	POLO

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
WWZZZAWPY039853	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10VWGV PAN3C211	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

053440

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

AVANT ARRIÈRE

	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.6 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	0 %			3 %
Forces verticales :	728 daN		728 daN	476 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	268 daN	241 daN	204 daN	178 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :	11 %			13 %
Forces de freinage (efficacité) :	268 daN	241 daN	204 daN	178 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	74 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 26 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0 % CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.015

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 %

-4.0 %



**INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO**