PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976260 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 25/11/2025 25009369 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ **DEFAILLANCES CRITIQUES:** Défavorable pour défaillances critiques 6.2.1.c.3. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Entrée de (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ fumées du moteur ou d'échappement 8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre 25/11/2025 que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE route : écoulement permanent constituant un risque très grave. (AV) **DEFAILLANCES MAJEURES:** Contre-visite 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C) 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG) Tel: 05.61.42.27.81 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) 6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS: Ouvrant, charnière, serrure ou gâche SIGNATURE: manquants ou mal fixés (AR, AV) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement IDENTIFICATION DU VÉHICULE **DEFAILLANCES MINEURES:** Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante 455 DBN 38 (F) 28/02/2008 23/05/2005 (ARG, AVD, AVG, ARD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou Margue tambour légèrement usé (ARG, AVD, AVG, ARD) Désignation commerciale 6.1.1.c.1. ĚTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion (AR, AV, C) JEFP GRAND CHEROKEE Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre 21/06/2019: 229343km / 28/07/2021: 232842km / 02/09/2021: 234945km / 01/09/2023: 236666km / 30/10/2023 : 238296km / / 1J8G2E8A54Y158448 Type/CNIT Énergie MJ48704A0354 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 247063 Ripage (-8 à +8m/km)-5.4m/km Dissymétrie suspension (=30%) 3% 16% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 1103daN 854daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 467daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 431daN 244daN 253daN Déséquilibre (<20%): 8% 4% Force de freinage (efficacité): 431daN 467daN 244daN 253daN 455 DBN 38 Taux d'efficacité global (=50%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 22%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

-1 7%

-4 0%

-1.2%

CT: 25/11/2025

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série: 1J8G2E8A54Y158448

N° d'imprimé: ZA13976260

S031Z123 25009369 XXXXXXX