

PROCÈS-VERBAL **DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 09/10/2025 25008091 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S031Z123

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES :

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

J_ 1ère ...:

	atriculation et pays	Date d'immatr	iculation	en circu	
	CV-035-SR (F)	28/08/2	2015	12/06	3/2013
	Marque		Désignation	commercio	ile
	DACIA		L	ODGY	
(1) N	l° dans la série du t	ype (VIN) (5)	Catégorie inte	rnationale	Genre
	UU1JSDBC64876	88646	M1		VP
	Ту	pe/CNIT			Énergie
	M10D	ACVP0001469	9		GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

DEFAILLANCES MAJEURES:

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (AVG, AVD) 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG)

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG)

4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE): Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (ARG)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD, AVD)

6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation

ou manque d'étanchéité du système d'échappement 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS

ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) 6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée

susceptible de provoquer des blessures (AVD, ARD)

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DEFAILLANCES MINEURES:

4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET

ARRIÈRE): Mauvaise fixation (AVG)

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, ARG)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG, AV, ARD, C, AVD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, AVG)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR)

Attention il existe une suite à cette page du procès verbal

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

204429

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.2	m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	4%		0%		
orces verticales 784daN		daN	541daN		
Frein de service					
Force de freinage:	288daN	297daN	194daN	218daN	
Déséquilibre (<20%):	4%		12%		
Force de freinage (efficacité):	288daN	297daN	194daN	218daN	
Taux d'efficacité global (≥58%):	75%				
Frein de stationnement	Taux d'e	Taux d'efficacité (≥18%): 24%			

-0.6%

-4.0%

%





PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé: ZA13761669

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S031Z123

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES:

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

03171352

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CV-035-SR (F)

28/08/2015

Date de 1^{ère} mise en circulation 12/06/2013

Marque DACIA

Désignation commerciale

LODGY

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

UU1JSDBC648768646

Type/CNIT

Énergie

Genre

V/P

M10DACVP0001469

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

204429

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº .

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DATE:

(3) DATE DU CONTRÔLE 09/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25008091

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13761668

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/03/2020: 109429km / 11/03/2022: 140283km / 07/03/2024: 172322km /

Attention ce procès verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8m/km)

Dissymétrie suspension (≤30%)

-1.2m/km 4%

AVANT

D

9%

ARRIERE

Forces verticales

Taux d'efficacité global (≥58%):

541daN 784daN

Frein de service Force de freinage:

Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): 288daN 297daN 194daN 218daN 4% 12% 194daN 218daN

288daN 297daN 75%

Frein de stationnement

Taux d'efficacité (≥18%): 24%

-4.0%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

-0.6%

