



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA14395290

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 13/07/2026		N° DU PROCÈS-VERBAL 26005657																																																																		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ DEFAILLANCES MAJEURES : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AV) 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées 8.1.1.a.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif 8.1.1.b.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AR, AV) DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, AVG) 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/12/2019 : 145140km / 20/08/2020 : 150190km / 16/10/2020 : 151098km / 18/05/2021 : 153823km / 12/05/2023 : 182326km / 09/05/2025 : 211809km / 20/05/2025 : 212532km																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 12/09/2026																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S031Z123 (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 031Z1541 SIGNATURE :																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays : EV-141-XA (F) Date d'immatriculation : 22/05/2021 Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 15/02/2008 Marque : MERCEDES BENZ Désignation commerciale : CLASSE E (1) N° dans la série du type (VIN) : WDB2110221B305998 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP Type/CNIT : MMB79G2CQM22 Énergie : GO Document(s) présent(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 236433		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES <table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="4">-6.2m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%)</td><td colspan="2">23%</td><td colspan="2">2%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">970daN</td><td colspan="2">858daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>316daN</td><td>313daN</td><td>286daN</td><td>277daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">4%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>316daN</td><td>313daN</td><td>286daN</td><td>277daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50%):</td><td colspan="4">65%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (≥18%): 28%</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>-0.8%</td><td>-0.6%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>-1.4%</td><td>-1.6%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-6.2m/km				Dissymétrie suspension (≤30%)	23%		2%		Forces verticales	970daN		858daN		Frein de service					Force de freinage:	316daN	313daN	286daN	277daN	Déséquilibre (<20%):	1%		4%		Force de freinage (efficacité):	316daN	313daN	286daN	277daN	Taux d'efficacité global (≥50%):	65%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 28%				Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.8%	-0.6%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.4%	-1.6%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																			
	G	D	G	D																																																																		
Ripage (-8 à +8m/km)	-6.2m/km																																																																					
Dissymétrie suspension (≤30%)	23%		2%																																																																			
Forces verticales	970daN		858daN																																																																			
Frein de service																																																																						
Force de freinage:	316daN	313daN	286daN	277daN																																																																		
Déséquilibre (<20%):	1%		4%																																																																			
Force de freinage (efficacité):	316daN	313daN	286daN	277daN																																																																		
Taux d'efficacité global (≥50%):	65%																																																																					
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 28%																																																																					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.8%	-0.6%																																																																				
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.4%	-1.6%																																																																				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																						