

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15015755**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/06/2026	26004799

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances majeures

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
14/08/2026

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>
Contre-visite

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
<b>(9) RAISON SOCIALE :</b> AUTO CONTROLE 31
<b>(3) COORDONNÉES :</b> ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>
<b>(2) Immatriculation et pays</b> Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
CJ-538-DR (F) 10/05/2016 26/07/2012
Marque Désignation commerciale
RENAULT KOLEOS
<b>(1) N° dans la série du type (VIN)</b> <b>(5) Catégorie internationale</b> Genre
VF1VY4KG6UC428477 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10RENV017P676 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
223685

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CJ-538-DR

CT : 14/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1VY4KG6UC428477

N° d'imprimé : ZA15015755

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVD)  
 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG)  
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, ARD, ARG)  
 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement  
 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG, AVD)  
 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD, ARG, AVD, AVG)  
 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, ARD, ARG, AVD)  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG, AVD)  
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD, ARG, AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 13/05/2020 : 137490km / 24/06/2020 : 138189km / 25/05/2022 : 161060km / 02/06/2022 : 162224km / 27/04/2024 : 192039km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	-3.2m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	3%		22%	
<b>Forces verticales</b>	986daN		641daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	382daN	395daN	231daN	233daN
Déséquilibre (<20%):	4%		1%	
Force de freinage (efficacité):	382daN	395daN	231daN	233daN
Taux d'efficacité global (=58%):	76%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 19%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.32 - C2: 00.10 - C3: <0.10 - Moyenne: 0.17				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-2.6%	-1.7%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-3.0%	-3.1%		

S031Z123  
26004799  
XXXXXXX