## PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13585814 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 31/10/2025 25008758 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 0.4.1.c.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du 30/12/2025 document d'identification 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE (marque minimale atteinte) (AVG, AVD) 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG) Contre-visite 4.1.1.a.2. ÉTÀT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVD, AVG) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, AVD, AVG, ARD) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 **DEFAILLANCES MINEURES:** (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise 31700 BEAUZELLE orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse (AVG, AVD) Tel: 05.61.42.27.81 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AR, AV, AVG) N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, ARG, AVD, AVG) SIGNATURE: 8.2.22.d.1. OPACITÉ: Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : IDENTIFICATION DU VÉHICULE 11/01/2021:63571km / 06/10/2023:100668km / Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation EC-351-QC (F) 31/05/2016 31/05/2016 Margue Désignation commerciale RENAULT CAPTUR (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF12RAJ1D54527141 Type/CNIT Énergie 2RAJ1D GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 126677 Ripage (-8 à +8m/km)-1.8m/km 16% 48% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 827daN 468daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 297daN 265daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 170daN 145daN Déséquilibre (<20%): 15% 11% Force de freinage (efficacité): 297daN 265daN 170daN 145daN EC-351-QC Taux d'efficacité global (=58%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21%

Emissions à l'échappement

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

Opacité des fumées (1.50m-1) C1: 00.44 - C2: 00.38

-4.0%

30/12/2025 N° d'agrément : S0317123 N° de série : VF12RAJ1D54527141 N° d'imprimé :za13585814

S031Z123 25008758 XXXXXXX