



N° D'IMPRIMÉ C68080830

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

19/02/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26060301

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/04/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation  
EF-683-CN (F) 29/06/2023 09/09/2016

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

C3

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF7SCHMZ6GW610737

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10CTRVP0299160

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

081427

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

### Défaillances majeures :

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AR  
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce manquant ou manifestement défectueux AR

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS

ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG, AVD

6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute AV, AVD

### Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

5.2.3.f.1. PNEUMATIQUES : Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) AVD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, ARD, AVD, ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 07/08/2020 : 36883 km / 15/07/2021 : 53078 km / 17/05/2023 : 68778 km / 16/05/2025 : 78793 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                    | AVANT     |         | ARRIERE |         |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
|                                    | G         | D       | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :            | -7.9 m/km |         |         |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) :   | 10 %      |         | 8 %     |         |
| Forces verticales :                | 661 daN   |         | 445 daN |         |
| Frein de service                   |           |         |         |         |
| Forces de freinage :               | 274 daN   | 268 daN | 102 daN | 187 daN |
| Déséquilibre (<20%) :              | 3 %       |         | 46 %    |         |
| Forces de freinage (efficacité) :  | 274 daN   | 268 daN | 102 daN | 187 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : | 75 %      |         |         |         |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 24 %

### Émissions à l'échappement

CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0.03 % CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0.05 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.016

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.8 % -2.1 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.5 % -4.0 %