TAIRE CONTROLL PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000177902

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE

DATE DU CONTRÔLE 29/10/2025

ONTA RE CONTR

N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

V2577903

Contrôle volontaire Partiel

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÉMENT : 031Z1522

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise en circulation N° Immatriculation Date d'immatriculation GK-030-SP (F) 09/09/2025 24/11/2022 Genre Type Marque HYUNDAI M10HMCVP004S573 N° dans la série du type Energie TMAJC811BNJ147594 FΗ Kilométrage inscrit au compteur Désignation commerciale 144050 TUCSON

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

TLSE ENCHERES AUTOMOBILES

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

- 0 IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- 1 ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- 2 DIRECTION
- 3 VISIBILITÉ
- 4 FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET **ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**
- 5 ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- 6 CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS

FAIDE CONTRÔLE

7 - AUTRE MATÉRIEL

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

UTRÔLE VOLONTAIRE CONTRÔLE

UTRÔLE VOLONTAIRE CONTRÔLE

ILE VOLONTAIRE CONTRÔLE

DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement (AVG)

DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou

élément endommagé (AVG) 2 - 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières,

serrures ou gâches détériorées (ARD, ARG)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE AVANT G -4.3m/km Ripage (-8 à +8m/km)Dissymétrie suspension (=30%) 2% 1% Forces verticales 981daN 651daN Frein de service Force de freinage: 350daN 347daN 219daN 215d Déséquilibre (<20%): 1% 2% Force de freinage (efficacité): 350daN 347daN 219daN Taux d'efficacité global (=58%): 69% Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.9% -1.4%