

N° D'IMPRIMÉ C65265568

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

31/10/2025

## N° DU PROCÈS-VERBAL

25057854

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/12/2025

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033F1011

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

FN-517-LM (F)

Date d'immatriculation

31/01/2020

Date de 1<sup>ère</sup> mise  
en circulation

31/01/2020

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF1WF000664924922

(5) Catégorie internationale

N1

Genre

CTTE

Type/CNIT

N10RENCTA482722

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur  
ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

81638

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ


## Défaillances majeures :

4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'  
IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse

## Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé  
ARD, ARG4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace  
légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARG6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR, D8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution,  
sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai  
2018 : 08/02/2024 : 57778 km / 12/02/2025 : 79843 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                                            | AVANT        |              | ARRIÈRE |         |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
|                                                            | G            | D            | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                                    |              | +2.9 m/km    |         |         |
| Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :                   | 1 %          |              | 1 %     |         |
| Forces verticales :                                        | 928 daN      |              | 568 daN |         |
| Frein de service                                           |              |              |         |         |
| Forces de freinage :                                       | 342 daN      | 346 daN      | 195 daN | 201 daN |
| Déséquilibre ( $< 20\%$ ) :                                | 2 %          |              | 4 %     |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                          | 342 daN      | 346 daN      | 195 daN | 201 daN |
| Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :                 | 72 %         |              |         |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : | 22 %         |              |         |         |
| Émissions à l'échappement                                  |              |              |         |         |
| Opacité des fumées (0.51 m-1) :                            | C1: <0.1 m-1 | C2: <0.1 m-1 |         |         |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :                     | -0.5 %       | -0.9 %       |         |         |