



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637512615

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/03/2026	26091194

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S0135227

(9) RAISON SOCIALE : MARIIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0442888800

Espace Carthage

13700 MARIIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 01351363

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

FT-861-XT (F)

16/06/2023

03/11/2020

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

EXPERT

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF3VBYHRKLZ076263

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10PGTCT082R871

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

131504

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**Défaillance(s) majeure(s)**

6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures, AVD.

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

**Défaillance(s) mineure(s)**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,ARG,AVD,ARD.

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AV.

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,ARG,AVD,ARD.

6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AR.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,D.

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

07/11/2024 : 104361km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet <https://www.utac-otc.com>, rubrique « infos pratiques ».

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		-5.2m/Km		
Dissymétrie suspension ( $\pm 30\%$ ):		0%		3%
Forces verticales :		1049daN		753daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	305daN	320daN	249daN	239daN
Déséquilibre (<20%):		5%		5%
Forces de freinage (efficacité) :	305daN	320daN	249daN	239daN
Taux d'efficacité ( $\geq 50\%$ ):	61%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ):	22%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.0%		-1.2%	