



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C67902064

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

14/04/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

26061619

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

13/06/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÈMENT : 091C0438

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
AJ-953-LV (F)	21/06/2013	07/01/2010

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SC8HZC9A214558	M1	VP

Type/CNIT

Énergie

M10CTRVP000B155

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

181289

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**Défaillances majeures :**


1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante  
6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement  
8.2.21.b.2. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION : Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions  
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG  
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai**

2018 : 08/02/2020 : 134086 km / 07/02/2022 : 149369 km / 05/02/2024 : 163538 km / 09/02/2026 : 180054 km



**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-6.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	9 %		3 %	
Forces verticales :	723 daN		441 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	259 daN	261 daN	160 daN	153 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	259 daN	261 daN	160 daN	153 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	71 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	13 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.5 %		-1.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.7 %		-3.3 %	