



N° D'IMPRIMÉ C71144263

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

25/07/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26063839

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
AK-362-GK (F) 22/01/2010 08/08/2006

Marque

Désignation commerciale

VOLKSWAGEN

TOURAN

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WVGZZZ1TZ6W130239 M1 VP

Type/CNIT

Énergie

MVV52X4WU573

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ

255786

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) G

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/04/2020 : 209421 km / 15/04/2022 : 222811 km / 12/04/2024 : 239242 km / 10/04/2026 : 253956 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.8 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %		9 %
Forces verticales :		925 daN		619 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	365 daN	363 daN	211 daN	218 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		1 %		4 %
Forces de freinage (efficacité) :	365 daN	363 daN	211 daN	218 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	74 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	25 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.7 m-1) C3:0.69 m-1 C4:0.73 m-1 C5:0.58 m-1 Moyenne:0.67 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.3 %		-0.9 %	