## PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13585671 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 28/10/2025 25008621 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD, ARG) 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou 27/12/2025 les mesures sont instables NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou Contre-visite constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE **DEFAILLANCES MINEURES:** S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 légèrement défectueux (AVD, AVG) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA 31700 BEAUZELLE PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse Tel: 05.61.42.27.81 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, AVD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (C) N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG, D) SIGNATURE: 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important IDENTIFICATION DU VÉHICULE Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation dispositif antipollution: P1351 FJ-459-TN (F) 29/08/2019 02/09/2008 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/09/2020: 227369km / 30/08/2022: 247630km / 30/08/2024: 275980km / 23/09/2024: 276714km / Margue Désignation commerciale PEUGEOT 107 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3PN8HTC88728719 Type/CNIT Énergie MPE5012SN214 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 290519 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : **FJ-459-TN** 27/12/2025 CT:

N° d'agrément : S0317123 N° de série :

N° d'imprimé :za13585671

VF3PN8HTC88728719

S031Z123 25008621 XXXXXXX

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.			
Dissymétrie suspension (=30%)	5%		3%	
Forces verticales	582daN		334daN	
Frein de service				

Force de freinage: 213daN 215daN 120daN 113daN Déséquilibre (<20%): 1% 6%

Force de freinage (efficacité): 213daN 215daN 120daN 113daN Taux d'efficacité global (=50%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 22%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (1.50m-1) C1: 09.99 - C2: 09.26 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.9% -1.9%