

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																					
Contrôle technique périodique	27/07/2026	26063864																																																																																																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré G, D Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/07/2019 : 36269 km / 15/07/2021 : 63704 km / 17/06/2023 : 103281 km / 30/05/2025 : 148570 km																																																																																																						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																							
26/09/2026																																																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contre-visite																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																																							
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																																							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 033C1356																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays DS-863-QX (F)	Date d'immatriculation 09/10/2019	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 24/06/2015																																																																																																					
Marque FIAT	Désignation commerciale 500X																																																																																																						
(1) N° dans la série du type (VIN) ZFA3340000P334836	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																					
Type/CNIT M10FATVP0726128	Énergie ES																																																																																																						
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																						
164167																																																																																																							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :																																																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-0.8 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>5 %</td><td></td><td></td><td>12 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>817 daN</td><td></td><td></td><td>520 daN</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Frein de service</td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>326 daN</td><td></td><td>329 daN</td><td>186 daN</td><td></td><td>188 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>326 daN</td><td></td><td>329 daN</td><td>186 daN</td><td></td><td>188 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="6">76 %</td></tr><tr><td colspan="7">Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 26 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="7">CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.04 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.13 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006</td></tr><tr><td colspan="2">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-1.9 %</td><td colspan="2">-1.8 %</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-3.8 %</td><td colspan="2">-4.0 %</td><td></td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.8 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		5 %			12 %		Forces verticales :		817 daN			520 daN		Frein de service							Forces de freinage :	326 daN		329 daN	186 daN		188 daN	Déséquilibre (<20%) :		1 %			2 %		Forces de freinage (efficacité) :	326 daN		329 daN	186 daN		188 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	76 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 26 %							Émissions à l'échappement							CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.04 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.13 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006							Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.9 %		-1.8 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.8 %		-4.0 %		
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.8 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		5 %			12 %																																																																																																		
Forces verticales :		817 daN			520 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	326 daN		329 daN	186 daN		188 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		1 %			2 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	326 daN		329 daN	186 daN		188 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	76 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 26 %																																																																																																							
Émissions à l'échappement																																																																																																							
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.04 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.13 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006																																																																																																							
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.9 %		-1.8 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.8 %		-4.0 %																																																																																																			