PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQU

N° d'imprimé : ZA13761861 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 15/10/2025 25008277 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ **DEFAILLANCES CRITIQUES:** Défavorable pour défaillances critiques 6.2.1.c.3. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Entrée de (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ fumées du moteur ou d'échappement 15/10/2025 **DEFAILLANCES MAJEURES:** NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G) 3.3.1.c.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Champ de vision Contre-visite nécessaire non couvert (G) 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE (AVG. AVD) 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse S031Z123 N° D'AGRÉMENT : défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduité (ARD) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD, ARG) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS blessures (G) 31700 BEAUZELLE 8.2.22.e.2. ÓPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement Tel: 05.61.42.27.81 **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise N° D'AGRÉMENT: 031Z1522 orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des SIGNATURE: pneumatiques fonctionne mal ou lé pneumatique est manifestement sous-gonflé (C) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse (AVG) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif IDENTIFICATION DU VÉHICULE endommagé sans fuite ni risque de chute Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AV) ES-796-VF (F) 08/01/2018 18/12/2017 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/01/2022: 77924km / Margue Désignation commerciale DACIA SANDERO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre UU15SDKJC58375550 Type/CNIT Énergie M10DACVP001C213 GO Document(s) présenté(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 117003 Ripage (-8 à +8m/km)-0.9m/km Dissymétrie suspension (=30%) 2% 8% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 757daN 433daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 231daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 223daN 145daN 141daN Déséquilibre (<20%): 4% 3%

Force de freinage (efficacité):

Frein de stationnement

Taux d'efficacité global (=58%):

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

231daN

223daN

-3 A%

Taux d'efficacité (=18%): 20%

145daN

141daN

ES-796-VF
CT: 15/10/2025

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série: UU15SDKJC58375550

N° d'imprimé :za13761861

\$031Z123 25008277 XXXXXXX