



PEUGEOT 2008

ADRESSE D'INSPECTION

Adresse d'inspection	Carrosserie du dragon SARL
Adresse d'inspection	Voie Georges Pompidou 384 83300 Draguignan

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Immatriculation	GN-375-XD	Niveau carburant	0
Marque	PEUGEOT	Nbre sièges	5
Modèle	2008	Nombre appuis-têtes	5
VIN	VR3USHNSSPJ550543	Moteur fonctionnant	Oui
Kilométrage	49 405	Batterie fonctionnante	Oui
Première immatriculation	12/05/2023	Véhicule roulant	Oui

DOCUMENTS ET CLÉS

Certificat immatriculation (original)	N/A	Carnet d'entretien	Oui
Certificat immatriculation (original)	Non	Nbre clés total	2
Manuel d'utilisation	Oui	Nbre clés télécommandes	1

OPTIONS

Câble de charge	Véhicule thermique / non rechargeable	Kit réparation	Oui
Compresseur	Oui		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,9 mm	Autre	215/60 R 17 96 H	Été	Aluminium	Non
Avant	Droite	5,5 mm	Autre	215/60 R 17 96 H	Été	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	6,6 mm	Autre	215/60 R 17 96 H	Été	Aluminium	Non
Arrière	Droite	4,8 mm	Autre	215/60 R 17 96 H	Été	Aluminium	Non

DOMMAGES



Carrosserie	
Type de dommage	Sans dégâts
Mode de réparation	Pas de réparation

SIGNATURES

Inspecteur / contrôleur

Dimitri 805 - PAYAN | 10/07/2026 08:47

Conducteur

M BONHOMME | 10/07/2026 08:47

Concessionnaire / agent

Pas De Contrepartie | 10/07/2026 08:46

PAS DE CONTREPARTIE