



N° D'IMPRIMÉ C 68762522

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

16/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25058902

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : FR-583-AR (F) Date d'immatriculation : 31/07/2020 Date de 1^{ère} mise en circulation : 30/06/2020

Marque

OPEL

Désignation commerciale

CORSA

(1) N° dans la série du type (VIN)

VXKUPHNKKL4274571

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10PELVP629D021

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

013078

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

Défaillances mineures :

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.8 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	4 %		1 %	
Forces verticales :	714 daN		424 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	226 daN	227 daN	130 daN	155 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		1 %		17 %
Forces de freinage (efficacité) :	226 daN	227 daN	130 daN	155 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	64 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	20 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0.07 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.008
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.7 %	-0.3 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.6 %	-1.3 %		