


N° D'IMPRIMÉ C69880396

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		12/01/2026	26059338	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD		
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		11/03/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		<b>Défaillances mineures :</b> 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/07/2019 : 220936 km / 27/07/2021 : 249168 km / 23/08/2021 : 249343 km / 31/07/2023 : 269860 km / 03/08/2023 : 269972 km / 22/07/2025 : 296978 km / 28/10/2025 : 299540 km		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		 N° D'AGRÉMENT : 033C1356 SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		(2) Immatriculation et pays : CD-747-MK (F) Date d'immatriculation : 02/04/2012 Date de 1ère mise en circulation : 03/06/2008 Marque : VOLKSWAGEN Désignation commerciale : PASSAT (1) N° dans la série du type (VIN) : WWWZZZ3CZ8E247455 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP Type/CNIT : Document(s) présenté(s) : MVW76J4EDV63 GO		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		302633		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		AVANT G D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -1.7 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 9 % 6 % Forces verticales : 941 daN 659 daN  <b>Frein de service</b> Forces de freinage : 284 daN 304 daN 226 daN 242 daN Déséquilibre (<20%) : 7 % 7 % Forces de freinage (efficacité) : 284 daN 304 daN 226 daN 242 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 %  <b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) : 29 %  <b>Émissions à l'échappement</b> Opacité des fumées (0.6 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1  <b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % <b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) : -1.8 % -4.0 %		
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :				