



RAPPORT D'INSPECTION

XP-110067949

(1)



**NAVARRO
CATHERINE**

77 RUE GAMBETTA
ET1

64500 ST JEAN DE LUZ

Identification du véhicule

Réf. client **10630240607** Immatriculation **GE-783-SG**
Date 1ère M.C. **03/12/2021**
Marque **CITROEN** Km. compteur **44044**
Modèle **C3 PureTech 83**
S&S BVM YOU! -
Version
N° de châssis **VF7SXHMRVMT661515**

Date & lieu de restitution

Date **02/04/2026**
Adresse **C ET C**
ZAC DU GOLF - 4 ALLEE DES CHAMPS

64200 BASSUSSARRY

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00

(1) Inspection réalisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 20,00 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. 0,00 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 20,00 €
TOTAL T.V.A. 4,00 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **24,00 €**

ANNEXE PHOTOS DES DEGATS

XP-110067949

2/2

74113132	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer
----------	-----------------------------	-------	----------

