



N° D'IMPRIMÉ C69696175

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



AUTO SÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

03/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25057165

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

EC-052-TJ (F)

Date d'immatriculation

03/06/2016

Date de 1^{ère} mise
en circulation

16/06/2006

Marque

PEUGEOT

Désignation commerciale

407

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF36J3FYH21463455

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

MPE1711PT239

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur
ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

113154

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

4.1.6.a.2. LAVE-PHARES : Dispositif inopérant sur lampe à décharge AVD
5.3.3.b.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE
SUSPENSION : Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive ARD
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'
échappement

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour
légèrement usé AV, AR
3.2.1.b.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales
avant non conforme aux exigences D
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou
incontrôlable AV, AR
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
endommagé G, ARD, AR, AVD
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou
gâches détériorées G
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal
fixés ou gravement rouillés ARD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai
2018 : 30/05/2018 : 81419 km / 29/06/2018 : 81863 km / 29/05/2020 : 90989 km /
28/05/2022 : 99171 km / 27/05/2024 : 107294 km / 29/05/2024 : 107327 km**

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+3.4 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	4 %		3 %	
Forces verticales :	990 daN		624 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	364 daN	354 daN	215 daN	204 daN
Déséquilibre ($\leq 20\%$) :	3 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	364 daN	354 daN	215 daN	204 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	22 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %		-1.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.0 %		-2.3 %	