

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976174

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		21/11/2025		25009285	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/07/2023 : 49751km / 14/12/2023 : 55666km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
20/11/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE					
Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031F1384					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FH-498-SJ (F)		01/02/2024	09/07/2019		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C5 AIRCROSS			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VR7ACYHZRKL056387	M1	VP			
Type/CNIT		Énergie			
M10CTRVP0717116		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
96260					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

FH-498-SJ

CT : 20/11/2027

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VR7ACYHZRKL056387

N° d'imprimé : ZA13976174

S031Z123
25009285
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.7m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		15%		
Forces verticales	907daN		671daN		
Frein de service					
Force de freinage:	277daN	281daN	252daN	249daN	
Déséquilibre (<20%):	2%		2%		
Force de freinage (efficacité):	277daN	281daN	252daN	249daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	67%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%				
Emissions à l'échappement					
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.1%	-1.7%			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%			