

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761721

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		10/10/2025		25008142	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DEFAILLANCES MAJEURES : 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVD) DEFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/05/2019 : 81809km / 25/06/2019 : 83202km / 11/05/2021 : 96155km / 10/05/2023 : 127745km / 09/05/2025 : 146711km / 02/07/2025 : 147125km / /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
09/12/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
BN-795-DX (F)		11/09/2017	09/05/2011		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		DS3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF7SA8FP0BW546754		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10CTRVP0004148		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
148508					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

BN-795-DX

CT : 09/12/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7SA8FP0BW546754

N° d'imprimé : ZA13761721

S031Z123
25008142
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.5m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		1%		
Forces verticales	703daN		443daN		
Frein de service					
Force de freinage:	244daN	250daN	178daN	179daN	
Déséquilibre (<20%):	3%		1%		
Force de freinage (efficacité):	244daN	250daN	178daN	179daN	
Taux d'efficacité global (=50%):	74%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%				
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0.17 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.2 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.017					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.9%	-1.5%			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	+0.1%	-0.8%			