



N° D'IMPRIMÉ C 68329348

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

30/01/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

26059853

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

29/01/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÈMENT : 033C1314

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays : GH-799-FT (F) Date d'immatriculation : 29/06/2022 Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 29/06/2022

Marque

Désignation commerciale

SKODA

KAROQ

(1) N° dans la série du type (VIN) : TMBJF7NU6N5062472 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT

Énergie

M10SKDVP0563425

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

119164

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		2 %	
Forces verticales :	909 daN		587 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	361 daN	344 daN	219 daN	213 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	361 daN	344 daN	219 daN	213 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	76 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-1.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.7 %		-2.7 %	