

N° D'IMPRIMÉ C72030924

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	15/10/2026	26065517			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
14/12/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT :	S033C324				
(9) RAISON SOCIALE :	SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD				
(3) COORDONNÉES :	1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT :	093F1408				
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
FA-261-NS (F)	06/09/2024	24/09/2018			
Marque	Désignation commerciale				
FORD	FIESTA				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
WF0JXXGAHJJM52819	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10FRDVP2679844	ES				
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
178186					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
		G	AVANT	D	G ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :			+4.5 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		4 %		2 %	
Forces verticales :		757 daN		475 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	279 daN		276 daN	182 daN	176 daN
Déséquilibre (<20%) :		2 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	279 daN		276 daN	182 daN	176 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	74 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 28 %					
Emissions à l'échappement					
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % -1.0 %					
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.3 %					