

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14388961

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 01/07/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26005345
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures
--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 31/08/2026
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S031Z123 (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81
--

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 031Z1541 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation GX-154-TG (F) 24/06/2024 16/05/2022 CUPRA FORMENTOR E-HYBRID (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VSSZZKMNZR043229 M1 VP Type/CNIT Énergie M10LUJVP0002568 EE Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice
--

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 133756

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :
--

GX-154-TG
CT : 31/08/2026
N° d'agrément : S031Z123
N° de série : VSSZZKMNZR043229
N° d'imprimé : ZA14388961

S031Z123
26005345
XXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ DEFAILLANCES MAJEURES : 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVD, AVG) DEFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
--

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	AVANT G D	ARRIERE G D
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.6m/km	
Dissymétrie suspension (=30%)	6%	12%
Forces verticales	916daN	732daN
Frein de service	342daN	298daN
Force de freinage:	241daN	226daN
Déséquilibre (<20%):	13%	7%
Force de freinage (efficacité):	342daN	298daN
Taux d'efficacité global (=58%):	241daN	226daN
67%		
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%	
Emissions à l'échappement	CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.023	
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.4%	-2.2%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-2.5%