

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15002992**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/05/2026	26004137

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances majeures

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
20/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÉMENT : 031Z1522
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
AM-104-FC (F) 05/05/2025 23/02/2010
Marque Désignation commerciale
RENAULT LAGUNA
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF1BT0A0642954049 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10RENV000U239 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
181184

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

AM-104-FC

CT : 20/07/2026

CT

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1BT0A0642954049

N° d'imprimé : ZA15002992

S031Z123  
26004137  
XXXXXXX

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVD, AVG)  
6.1.1.e.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Mauvaise fixation du berceau (AVD, AV)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)  
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)  
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD, AVG)  
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0120

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
11/06/2020 : 116200km / 05/08/2022 : 145795km / 26/12/2022 : 148557km / 06/03/2025 : 171693km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+11.9m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		3%	
Forces verticales	901daN		556daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	295daN	297daN	184daN	181daN
Déséquilibre (<20%):	1%		2%	
Force de freinage (efficacité):	295daN	297daN	184daN	181daN
Taux d'efficacité global (=50%):	65%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (1.50m-1) C4: 00.61 - C5: 00.55 - C6: 00.43 - Moyenne: 0.53				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-2.2%	-1.5%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	+1.5%	+0.3%		