

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14457870

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		19/02/2026		26001531	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		DEFAILLANCES MINEURES : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD, ARD)			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
18/02/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE					
Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
GD-566-FQ (F)		11/07/2022		30/11/2021	
Marque		Désignation commerciale			
SKODA		ENYAQ 60			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
TMBJB7NY6MF008919		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10SKDVP033G134		EL			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
71502					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

GD-566-FQ

CT : 18/02/2028

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : TMBJB7NY6MF008919

N° d'imprimé : ZA14457870

S031Z123
26001531
XXXXXXX

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-10.8m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		1%	
Forces verticales	976daN		1015daN	
Frein de service				
Force de freinage:	329daN	368daN	354daN	347daN
Déséquilibre (<20%):	11%		2%	
Force de freinage (efficacité):	329daN	368daN	354daN	347daN
Taux d'efficacité global (=58%):	70%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 32%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.2%	-0.9%		