

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



## EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

# (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

#### (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/10/2025

#### NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

#### **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

#### (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

091C0438

SIGNATURE .

#### **IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FH-761-XR (F)

17/07/2019

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 17/07/2019

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

TRAFIC

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF1FL000263145323

(5) Catégorie internationale

Genre CTTF

Type/CNIT

Énergie

N10RENCT558R813

GO

#### Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

63880

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE .

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

#### (3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

29/10/2025

25057781

# (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

#### Défaillances critiques :

1.2.1.b.3. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre important sur l'essieu directeur

## Défaillances majeures :

3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences D

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARD

8.2.21.a.2. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION : L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0070 P0380 P0071 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

#### Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 12/06/2023: 49239 km / 10/02/2025: 62190 km



# MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**AVANT** ARRIERE G D Ripage (-8 à +8 m/km) : +1.8 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 11%

Forces verticales : 1197 daN

Frein de service

Forces de freinage : 198 daN 402 daN 210 daN 248 daN

1 %

779 daN

Déséquilibre (<20%): 51% 16 % Forces de freinage (efficacité): 198 daN 210 daN 402 daN 248 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) :53 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 % -1.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -40%