



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C67902349

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																	
Contrôle technique périodique		17/04/2026	26061725																																																																																	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																		
Défavorable pour défaillances majeures		<p><b>Défaillances majeures :</b></p> <p>1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG</p> <p>3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueux AR</p> <p>4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD</p> <p><b>Défaillances mineures :</b></p> <p>1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AV, AR</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD</p> <p>6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR</p> <p>6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD</p> <p>6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées G</p>																																																																																		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		<p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 04/06/2018 : 120350 km / 04/07/2020 : 140413 km / 30/05/2022 : 152771 km / 22/04/2024 : 166172 km / 21/06/2024 : 167721 km</p>																																																																																		
16/06/2026																																																																																				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																				
Contre-visite																																																																																				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																				
<p>N° D'AGRÈMENT : S033C324</p> <p>(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD</p> <p>(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262</p>																																																																																				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																				
<p>N° D'AGRÈMENT : 033C1314</p> <p>SIGNATURE : </p>																																																																																				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation																																																																																		
AR-620-GE (F)	03/12/2024	29/04/2010																																																																																		
Marque		Désignation commerciale																																																																																		
MINI		MINI																																																																																		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																		
WMWSR31020TN94777	M1	VP																																																																																		
Type/CNIT		Énergie																																																																																		
M10MN1VP0003291		ES																																																																																		
Document(s) présent(s)																																																																																				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																		
182259		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4">+0.0 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2">1 %</td> <td colspan="2">8 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">709 daN</td> <td colspan="2">431 daN</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de service</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>249 daN</td> <td>235 daN</td> <td>134 daN</td> <td>131 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (≤20%) :</td> <td colspan="2">6 %</td> <td colspan="2">3 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>249 daN</td> <td>235 daN</td> <td>134 daN</td> <td>131 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥50%) :</td> <td colspan="4">65 %</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18%) :</td> <td colspan="4">21 %</td> </tr> <tr> <td><b>Émissions à l'échappement</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤0.3%) :</td> <td colspan="2">0 %</td> <td colspan="2">CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0 %</td> </tr> <tr> <td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td> <td colspan="4">1.025</td> </tr> <tr> <td><b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :</td> <td colspan="2">+0.5 %</td> <td colspan="2">-0.4 %</td> </tr> <tr> <td><b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :</td> <td colspan="2">-2.7 %</td> <td colspan="2">-4.0 %</td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		8 %		Forces verticales :	709 daN		431 daN		<b>Frein de service</b>					Forces de freinage :	249 daN	235 daN	134 daN	131 daN	Déséquilibre (≤20%) :	6 %		3 %		Forces de freinage (efficacité) :	249 daN	235 daN	134 daN	131 daN	Taux d'efficacité global (≥50%) :	65 %				<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18%) :	21 %				<b>Émissions à l'échappement</b>					CO ralenti (≤0.3%) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0 %		Lambda (0.97 à 1.03) :	1.025				<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.5 %		-0.4 %		<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.7 %		-4.0 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																																	
	G	D	G	D																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km																																																																																			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		8 %																																																																																	
Forces verticales :	709 daN		431 daN																																																																																	
<b>Frein de service</b>																																																																																				
Forces de freinage :	249 daN	235 daN	134 daN	131 daN																																																																																
Déséquilibre (≤20%) :	6 %		3 %																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	249 daN	235 daN	134 daN	131 daN																																																																																
Taux d'efficacité global (≥50%) :	65 %																																																																																			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18%) :	21 %																																																																																			
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																																				
CO ralenti (≤0.3%) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0 %																																																																																	
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.025																																																																																			
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.5 %		-0.4 %																																																																																	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.7 %		-4.0 %																																																																																	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																				
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																																																																																			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																				